

SAMOCHÓD OSOBOWY

Mitsubishi Outlander o numerze rejestracyjnym: **NNI 09599**



OPIS: - *samochód osobowy* **MITSUBISHI OUTLANDER**

- rok produkcji: **2013**
- przebieg: **100016 km**
- silnik: **R4, 1998 cm³ / 110kW**
- paliwo: **E**
- SB: **A5**
- numer VIN: **JMBXTGF7WDZ003634**

WNIOSEK:

Na podstawie zebranych materiałów, oceny stanu technicznego, analizy ofert sprzedaży oraz obliczeń, wartość rynkową wyżej wymienionego samochodu w warunkach swobodnego rynku, bez ograniczeń, na miesiąc czerwiec 2022r. oszacowano na kwotę: **53 100,00 zł brutto**.

Słownie: *pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych (PLN).*

Zlecający wycenę pojazdu:	Numer rejestracyjny:	WYKONAŁ:
Nadleśnictwo Nidzica 11-300 Nidzica, ul. Dębowa 2A NIP 745-000-47-92	NNI 09599	TECH-EKSPERT ... Giżycko www: http://rzeczoznawca-gizycko.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Fot. nr Z.1. Widok z LT strony.



Fot. nr Z.2. Przedział bagażowy.



Fot. nr Z.3. Widok lewej strony od przodu.



Fot. nr Z.4. Widok z tyłu.



Zdjęcie pojazdu z prawej strony z przodu ujęto na stronie tytułowej dokumentu.

Numer rejestracyjny:	ZAŁĄCZNIK nr 1	MITSUBISHI
NNI 09599	do <i>OPINII Z WYCENĄ WARTOŚCI</i> nr 19/VI/2022	Arkusz 2/3


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - ciąg dalszy:



Fot. nr Z.5. Nieznaczne zarysowania drzwi LP .



Fot. nr Z.6. Niewłaściwie spasowany zderzak względem błotników – obie strony.




Fot. nr Z.7. Widok miejsca uszkodzenia (brak powłoki lakierowej).



Fot. nr Z.8. Cztery niewielkie rysy na reflektorze.



Fot. nr Z.9. Zarysowanie – błotnik LT.



Fot. nr Z.10. Zarysowania na błotniku LT.

Celowym jest zaznaczyć, że zdjęcia tylko sygnalizują problem, gdzie koniecznym jest ich weryfikacja podczas oględzin. Ogólnie pojazd z licznymi zarysowaniami (oprócz dachu) i trzema niewielkimi wgnieceniami, których nie sposób zobrazować w dokumentacji.

Numer rejestracyjny:	ZAŁĄCZNIK nr 1	MITSUBISHI
NNI 09599	do <i>OPINII Z WYCENĄ WARTOŚCI</i> nr 19/VI/2022	Arkusz 3/3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - ciąg dalszy:




Fot. nr Z.11. Widok od drzwi LP.



Fot. nr Z.12. Widok kierownicy i tablicy przyrządów. SB:A5



Fot. nr Z.13. Widok od drzwi LT.



Fot. nr Z.14. Tabliczka Webasto (ogrzewanie).



Fot. nr Z.15. Widok podwozia od tyłu – L.



Fot. nr Z.16. Widok podwozia od przodu.

Wszystkie zdjęcia wykonano podczas oględzin w dniu 3 czerwca 2022 roku.